

**Dott. Aldo PEROTTO
GEOLOGO**

Via della Michela 39
10040 - ALMESE (TO)



COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE

PROVINCIA DI TORINO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE GENERALE


STUDIO GEOLOGICO

Ai sensi

- della L.R. 56/77
- della C.P.G.R. 08.05.96 n. 7/LAP
- della Nota Tecnica Esplicativa alla C.P.G.R. 08.05.96 n.7/LAP (dic. 1999)

ALLEGATO 5: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

FEBBRAIO 2010



1. PREMESSA

Il presente allegato costituisce parte integrante degli elaborati geologico-tecnici prodotti per lo studio relativo alla variante generale del P.R.G.C. del Comune di Chiusa San Michele (Torino).

In esso sono elencati gli accorgimenti geologico-tecnici da adottarsi sul territorio comunale per consentire una valida mitigazione della pericolosità geomorfologica valutata e riportata in forma cartografica nella tav. 6 (Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica) e nella planimetria seguente.

Dott. ALDO PEROTTO

GEOLOGO

v. Della Michela 39 - ALMESE (TO)

Numero di riferimento e località	Tipo di intervento	Frequenza dei controlli	Manutenzione ordinaria e straordinaria
1) Rio Combalassa settore medio-apicale conoide	Controllo visivo	Annuale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	Ripristino sezione di deflusso e svuotamento briglie
2) Rio Combalassa attraversamento Strada Antica di Francia	Controllo visivo	Annuale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in caso di danneggiamento o perdita dell'efficacia delle stesse
3) Rio Combalassa confluenza con canale Cantarana	Controllo visivo	Annuale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in caso di danneggiamento o perdita dell'efficacia delle stesse
4) rio minore, sbocco sul fondovalle su Strada Antica di Francia	Controllo visivo	Dopo eventi meteorologici intensi	Verifica assenza nuovi apporti detritici
5) Confluenza rio Taparone con	Controllo visivo	Annuale o, comunque, dopo	Manutenzione ordinaria e

canale Cantarana		eventi meteorologici intensi	straordinaria delle opere in caso di danneggiamento o perdita dell'efficacia delle stesse
6) Conoide Rio Taparone settore distale	Controllo visivo	Annuale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in caso di danneggiamento o perdita dell'efficacia delle stesse
7) rio minore, sbocco sul fondovalle su Strada Antica di Francia presso cappella Mad. Della Neve	Controllo visivo	Dopo eventi meteorologici intensi	Verifica assenza nuovi apporti detritici
8) rio Cà Bobi, sbocco sul fondovalle su Strada Antica di Francia	Controllo visivo	Dopo eventi meteorologici intensi	Verifica assenza nuovi apporti detritici
9) Rio Pracchio, vasca di dissipazione	Controllo visivo	Annuale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in caso di danneggiamento o perdita

Dott. ALDO PEROTTO

GEOLOGO

v. Della Michela 39 - ALMESE (TO)

			dell'efficacia delle stesse
10) Confluenza rio Pracchio Canale Saraceno	Controllo visivo	Dopo eventi meteorologici intensi	Verifica assenza nuovi apporti detritici
11) Rio Ancarlino, vasca di dissipazione	Controllo visivo	Annuale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in caso di danneggiamento o perdita dell'efficacia delle stesse
12) Rio della Comba loc. cimitero	Controllo visivo	Dopo eventi meteorologici intensi	Verifica assenza nuovi apporti detritici
13) Rio Pracchio, apice conoide	Realizzazione opere di difesa con vasca di accumulo		
14) Vallone Rio Pracchio	Controllo fessurimetri esistenti	semestrale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	
15) borgata Bennale	Predisposizione sistema di Monitoraggio		