

Regione Piemonte
Provincia di Torino

COMUNE di CHIUSA DI SAN MICHELE

REVISIONE del P.R.G.C. PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATI GEOLOGICI



Prop.Tecnica di Prog. Prel. : C.C. n.8 del 09/04/2014

1°Conf. di Copian.: 19/05/2014

Progetto Preliminare:C.C. n.16 del 23/05/2018

Prop.Tecnica di Prog. Def.: G.C. 42 del 18/04/2019
integrata con Del.G.C. n. 25 del 05/03/2020

2°Conf. di Copian.: 29/03/2021

Progetto Definitivo: C.C.

ALLEGATO 5: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

FILE : ALLEGATO 5.pdf

Progetto : Dott. Geol. Aldo PEROTTO

R.U.P. : Geom. Cristina MARGAIRA


DATA : Maggio 2021



1. PREMESSA

Il presente allegato costituisce parte integrante degli elaborati geologico-tecnici prodotti per lo studio relativo alla variante generale del P.R.G.C. del Comune di Chiusa San Michele (Torino).

In esso sono elencati gli accorgimenti geologico-tecnici da adottarsi sul territorio comunale per consentire una valida mitigazione della pericolosità geomorfologica valutata e riportata in forma cartografica nella tav. 6 (Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica) e nella planimetria seguente.



Dott. ALDO PEROTTO

GEOLOGO

v. Della Michela 39 - ALMESE (TO)

Numero di riferimento e località	Tipo di intervento	Frequenza dei controlli	Manutenzione ordinaria e straordinaria
1) Rio Combalassa settore medio-apicale conoide	Controllo visivo	Annuale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	Ripristino sezione di deflusso e svuotamento briglie
2) Rio Combalassa attraversamento Strada Antica di Francia	Controllo visivo	Annuale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in caso di danneggiamento o perdita dell'efficacia delle stesse
3) Rio Combalassa confluenza con canale Cantarana	Controllo visivo	Annuale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in caso di danneggiamento o perdita dell'efficacia delle stesse
4) rio minore, sbocco sul fondovalle su Strada Antica di Francia	Controllo visivo	Dopo eventi meteorologici intensi	Verifica assenza nuovi apporti detritici
5) Confluenza rio Taparone con canale Cantarana	Controllo visivo	Annuale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in caso di danneggiamento o

Dott. ALDO PEROTTO

GEOLOGO

v. Della Michela 39 - ALMESE (TO)

Pag. 3

			perdita dell'efficacia delle stesse
6) Conoide Rio Taparone settore distale	Controllo visivo	Annuale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in caso di danneggiamento o perdita dell'efficacia delle stesse
7) rio minore, sbocco sul fondovalle su Strada Antica di Francia presso cappella Mad. Della Neve	Controllo visivo	Dopo eventi meteorologici intensi	Verifica assenza nuovi apporti detritici
8) rio Cà Bobi, sbocco sul fondovalle su Strada Antica di Francia	Controllo visivo	Dopo eventi meteorologici intensi	Verifica assenza nuovi apporti detritici
9) Rio Pracchio, vasca di dissipazione	Controllo visivo	Annuale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in caso di danneggiamento o perdita dell'efficacia delle stesse
10) Confluenza rio Pracchio Canale Saraceno	Controllo visivo	Dopo eventi meteorologici intensi	Verifica assenza nuovi apporti detritici

Dott. ALDO PEROTTO

GEOLOGO

v. Della Michela 39 - ALMESE (TO)

11) Rio Ancarlino, vasca di dissipazione	Controllo visivo	Annuale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in caso di danneggiamento o perdita dell'efficacia delle stesse
12) Rio della Comba loc. cimitero	Controllo visivo	Dopo eventi meteorologici intensi	Verifica assenza nuovi apporti detritici
13) Rio Pracchio, apice conoide	Realizzazione opere di difesa con vasca di accumulo ¹		
14) Vallone Rio Pracchio	Controllo situazione generale dei dissesti da effettuarsi da parte di tecnici abilitati	semestrale o, comunque, dopo eventi meteorologici intensi	Progettazione ed esecuzione di opere di mitigazione del rischio
15) borgata Bennale	Predisposizione sistema di Monitoraggio		

¹ La realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio dovrà essere preceduta da uno studio geomorfologico di dettaglio per valutare le volumetrie delle potenziali colate detritiche e, inoltre, dovranno, essere individuati gli interventi necessari ad evitare la riattivazione del paleo canale che si diparte dall'alveo in apice di conoide e attraversa Borgo Pracchio